

稀土行业标准编号、名称、主要内容等一览表

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	实施日期
1	XB/T 617.1-2014	钕铁硼合金化学分析方法--第1部分:稀土总量的测定 草酸盐重量法	本部分规定了钕铁硼合金中稀土总量的测定方法。 本部分适用于钕铁硼合金中稀土总量的测定。测定范围 19.00%~35.00%。	2015-04-01
2	XB/T 617.2-2014	钕铁硼合金化学分析方法--第2部分:十五个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了钕铁硼合金中稀土量的测定方法。 本部分适用与钕铁硼合金中稀土量的测定	2015-04-01
3	XB/T 617.3-2014	钕铁硼合金化学分析方法--第3部分:硼、 <u>铝</u> 、 <u>铜</u> 、 <u>钴</u> 、 <u>镁</u> 、 <u>硅</u> 、 <u>钙</u> 、 <u>钒</u> 、 <u>铬</u> 、 <u>锰</u> 、 <u>镍</u> 、 <u>钨</u> 和 <u>镓</u> 量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了钕铁硼合金中硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、钨和镓量的测定方法。 本部分适用于钕铁硼合金中硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、钨和镓量的测定。	2015-04-01
4	XB/T 617.4-2014	钕铁硼合金化学分析方法--第4部分:铁量的测定 重铬酸钾滴定法	本部分规定了钕铁硼合金铁量的测定方法。 本部分适用于钕铁硼合金中铁量的测定。测定范围在 50.00%~80.00%。	2015-04-01
5	XB/T 617.5-2014	钕铁硼合金化学分析方法--第5部分:锆、 <u>铌</u> 、 <u>钼</u> 、 <u>钨</u> 和 <u>钛</u> 量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	本部分规定了钕铁硼合金中锆、铌、钼、钨和钛量的测定方法。 本部分适用于钕铁硼合金中锆、铌、钼、钨和钛量的测定。测定范围 0.010%~0.50%。	2015-04-01
6	XB/T 617.6-2014	钕铁硼合金化学分析方法--第6部分:碳量的测定 高频-红外吸收法	本部分规定了钕铁硼合金中碳含量的测定方法。 本部分适用于钕铁硼合金中碳含量的测定。测定范围: 0.0050%~0.50%。	2015-04-01
		钕铁硼合金化学分析方法--第7部分:氮量的测定	本部分规定了钕铁硼合金中氮含量的测定方法。	

7	XB/T 617.7-2014	分：氧、氮量的测定 脉冲—红外吸收法和脉冲—热导法	本部分适用于钕铁硼合金中氧、氮含量的测定。氧的测定范围为 0.0020%～0.60%，氮的测定范围为 0.0020%～0.10%。	2015-04-01
---	--------------------	---------------------------	---	------------